



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland





Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 16.03.2016
Deutsch: 05.2016
Teile-Nr.: 3G0012701SD



3G0012701SD


Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.3.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31047	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A11774	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  AUTOHAUS WEINGÄRTNER 83714 Miesbach	LongLife Garantie:  AUTOHAUS WEINGÄRTNER 83714 Miesbach
Stempel des Fachbetriebs: 14.1/2.10.44	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 3/21	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): ca. 120.000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




VAS 6161






V1.07 RDW

VW AG ORIGINAL

AH WEINGÄRTNER
STRASS 1
MIESBACH, BAYERN
83714
DEUTSCHLAND
08025-991810

Alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Korrosion Δ Steinschlag



BETRIEBS NR.
141-21044
8/03/2019
14:19

ORIG. VW-BATT. TEST

GUT - NACHLADEN	
SPANNUNG MESSWERT	12,36V 342 A(0IN)
NENNWERT TEMPERATUR	380 A(0IN) 19°C
BATT. STANDORT TEST POSITION BATTERIETYP	IM FAHRZEUG BATTERIEPOL AGM
Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel des Fachbetriebs

3600127

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.3.20	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122'517	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 110007223	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 PUSL Betr.Nr. 673340 63727 Schlißlosen - Tel. 09026 / 090200	 PUSL Betr.Nr. 673340 63727 Schlißlosen - Tel. 09026 / 090200
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	LF/Kst.F
oder	am (Datum): 3/2022
am (Datum): 3/2021	oder
bei (km-Stand): 152'500	bei (km-Stand): 181'000

36001270150

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
 PUSL Betr.Nr. 673340 63727 Schlißlosen - Tel. 09026 / 090200	
Stempel des Fachbetriebs	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Industriestr. 21
 DE 83734 Hausham
 Telefon (0 80 26) 3 03 99 27



Bericht-Nr.: 0DE0HUH0HFD003370
 IKFZ-Prüfz.: C1wsT0S2

(1) Fz.-Id.Nr.: VVWZZZ3CZHE073239
 (2) Amtl. Kennz.: OF TF146 (D)
 (3) Ausstellungsdatum: 28.11.2019 13:35 Uhr
 Prüfort: Schliersee
 (4) Laufleistung: 116379 km
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau: Kombilimousine
 Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
 Typ: 3C
 Var./Ver./Ausf.: ACCRLBX0 / FD6FD6D9002SV7MMVR263
 Antriebsart: Diesel
 Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
 zGM: 2130 kg
 Letzte HU: 11.2017 FSD.HU/Mangel: 4.18.4.1/2.0.8
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
 0020181385

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

THERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH
 IM STEINGRUND 4-6
 63303 Dreieich

M1
 AC
 0603
 BQS00139
 0002
 36W0
 EZ: 16.11.2016
 4.18.4.1/2.0.8

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (8) Nächste HU November 2021 Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im November 2021 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Müller
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Untersuchung des Abgasverhaltens am 28.11.2019 durch anerkannte Kfz-Werkstätte / Kontrollnummer BY-4-04-0203-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	340	320	660	329	47,7	62	51
Betriebsbremse 2. Achse	220	210	430	156	50,5	38	19
Feststellbremse 2	90	100	190				

ALB soll / ist (1) bar
 ALB soll / ist (2) bar
 Feststellbremse blockiert: Ja

(10) Hinweise:

- Das Fahrzeug ist mit M+S-Bereifung ausgerüstet.

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	63,36 EUR	75,40 EUR	
Gesamt:	Netto 63,36 EUR	Brutto 75,40 EUR	USt 19%: 12,04 EUR
USt-IdNr.: DE177565595			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impresum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.

TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.