



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf
GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!




Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco,
Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!
Stand: 28.03.2012
Deutsch: 05.2012
Artikel-Nr.: 131.5D3.PKW.01



1315D3PKW01

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmoment: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.11.13	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 36144	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: LR25	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	 136/28033 Wagenblast GmbH & Co. KG 89518 Heidenheim
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 07.12.15	Inspektions-Service
oder	
bei (km-Stand): 60000	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)






Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.08.15	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 67606	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/28088 Wagenblast GmbH + Co. KG 89518 Heidenheim	 136/28088 Wagenblast GmbH + Co. KG 89518 Heidenheim
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 11/15	Hu/AM und
oder	Bremsfl.-wechsel
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 136/28088 Wagenblast GmbH + Co. KG 89518 Heidenheim		
Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch <i>Boense bei</i> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>20.09.18.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>172639.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnernummer: <i>4784</i>	<input type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Ist am (Datum): *11.12.19*

oder

bei (km-Stand): *Anzeige*

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
BF + Luftfilter

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

DEKRA Automobil GmbH
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



DEKR264662836

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
Firma
Helmut Beisheim GmbH & Co KG
Nah- u. Fernverkehr, Sandwerke
Hersfelder Str. 37
36179 Bebra

Fz.-Kl. M1
Aufbau AC
Herst. 0603
Typ AYP
Var. 00100
Vers.
zGM 2120 kg
EZ 14.11.2012
FIN **WVWZZZ3CZDE072291**

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
VOLKSWAGEN-VW
3C
ACCA YCX0
FM6FM62S027STP17MQSNVR20

km-Stand 158045
Standort Bebra
Prüfört 0000347703
Kunden-Nr. 0000015794
Regulierer-Nr. 0000015794

Untersuchung nach BetrSichV. i.V.m.
DGUV V70 §57
Berichts-Nr. D044504000581 FJ
vom 27.04.2018
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D HEF B887

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist **ohne festgestellte Mängel**.
Die nächste Prüfung ist fällig im April 2019.

Hinweise:

-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

Ihr Sachverständiger
B.Sc. Christoph Heiße
Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1.Achse	340	330		
2.Achse	240	270	190	180
Abbremsung	z = 55.6%		z = 17.4%	

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Ust-ID-Nr.: DE 811297 970

1. Fahrzeugprüfung nach DGUV V70 iVm HU
Gesamtbetrag

16,30 EUR
16,30 EUR

Reifen Hofmann
 GmbH & Co. KG
 Gottlieb-Daimler-Str. 1-5
 36179 Bebra
 Tel.: 06622-9152-0
 Fax.:



BOSCH

E-Mail:
 Internet: www.reifen-hofmann.com

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	HEF-B 887	Erstzulassung	14.11.2012
Wegstreckenzähler	158045	Emissionsschlüssel-Nr.	35F0
Fahrzeug-Hersteller	VOLKSWAGEN-VW	Herstellerschlüssel-Nr.	0603
Fahrzeug-Typ	3C	Typschl.-Nr.	AYF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZDE072291	Nenn Drehzahl [1/min]	4400

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart Diesel mit OBD Prüfberichtsnummer
 Kraftstoffart Diesel

OBD-Funktionsprüfung		Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	i. O.
Ansteuerung MIL	#Aus	i. O.

Prüfbereitschaft	Unterstützt	011011101000	
	Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt i. O.

Fehlerspeicher	Abgasrelevante Fehler	0
-----------------------	-----------------------	---

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
	Motortemp.	°C	80	84,0	i. O.
	Leerlaufdrehzahl	1/min	730	781	i. O.
	Abregeldrehzahl	1/min	5200	5600	5357 i. O.

Gasstoßmessung	Rein.Gasst./Drehzahl	10/5200		10/5463	
	Messzeitanteil	s	0,50		
	Messmodus/Sonde		B/1		
	Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00 i. O.
	Arithm. Mittelwert der Trübung(P)	1/m		0,60	0,00 i. O.
	Beschleunigungs-Bandbreite	s		0,5	0,00 i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,00	780	5387	1,49	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Bestanden

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

#Nein



AU Siegel

Kontroll-Nr. HE-1-09-0084-13
 Datum/Uhrzeit 27.04.2018 15:12
 Prüfer Ungefüg

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
 AU-Geräteleitfaden 5.01
 Fahrzeugsolldaten V 3.54 14.11.2017 (CC)

Abgas BEA070 V1.19 CFFE0424
 Serien Nr. 0870390338
 OBD KTS570 V3.20
 Serien Nr. 0322547338

Wartungsliste

Auftrags-Nr. 25829	Verkaufstyp 36531X	Kennzeichen HEF-B 887	Zulassung 2012-11-14
Fahrgestellnummer WWWZZZ3CZDE072291	MKB CAYC	Kilometerstand 147026	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 77 M€	GKB MYP	Modelljahr 2013	Datum

Intervall-Service (flexibel)

Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht) und Assistenzfahrlicht: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifendruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: <input type="text" value="09/16"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifen-Kontroll-Anzeige: nach Reifendruckkorrektur kalibrieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe			



Volkswagen

Bescheinigung

Feldaktion 23R7 - Motorsteuergerät NOx

Datum Aktionsdurchführung 01.08.2017

Fahrgestell-Nummer

W	V	V	Z	Z	Z	3	C	Z	D	E	O	7	2	2	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modell Passat

Kunde

Name, Vorname Firma Helmut Beisheim GmbH

Hiermit bescheinigen wir, dass die Rückrufaktion 23R7 ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

01.08.2017
Datum

[Signature]
Unterschrift Serviceberater

Wedehind
Name Serviceberater in Druckbuchstaben



Partnerstempel

Hinweis

Die Volkswagen AG hat durch Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes vom 15. Oktober 2015 Nebenbestimmungen zur EG-Typgenehmigung Ihres Fahrzeuges auferlegt erhalten, die im Rahmen eines Rückrufes umzusetzen sind. Mit der soeben bei Ihrem Fahrzeug durchgeführten Maßnahme gelten diese Nebenbestimmungen als erfüllt.

Die Volkswagen AG bescheinigt, dass Ihr Fahrzeug nach der Durchführung der Rückrufaktion vollumfänglich den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Die Volkswagen AG sichert Ihnen ferner zu, dass mit der Umsetzung der Maßnahme hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Motorleistung und Drehmoment sowie Geräuschemissionen keine Verschlechterungen verbunden sind und alle typgenehmigungsrelevanten Fahrzeugwerte unverändert Bestand haben.

Sollten Sie nach der Aktionsdurchführung weitere Fragen zu dieser Maßnahme oder dieser Bescheinigung haben, bitten wir Sie, die Volkswagen Diesel Hotline unter der Telefonnummer 05361 - 83 89 98 89 zu kontaktieren.