



# OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

**Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných**



Číslo OSVĚDČENÍ: **CR-R151-19-0000139**  
Datum a čas vystavení: **07.03.2019 8:09:46**

## Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla): **U5YFF24427L006307**  
Tovární značka: **KIA**  
Model vozidla: **CEE'D**  
Rok první registrace dle tech. průkazu: **2007**  
Stav tachometru: **207 900**

## Výsledek kontroly vozidla

### Kontrola stavu tachometru:



#### Kontrola stavu tachometru:

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:

- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
- pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
- pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (12 let) a zadaného stavu tachometru (207 900 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

**17 300 km/rok**

### Kontrola odcizení, financování, VIN:



#### Kontrola odcizení:

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.



#### Kontrola financování (leasing):

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na [www.cebia.cz/overeni](http://www.cebia.cz/overeni)



#### Kontrola VIN:

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

### Kontrola roku výroby:



#### Kontrola roku výroby:

Rok výroby vozidla dle Cebia je: **2007/01**

Původ vozidla: **ČR**

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVİN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VİNTEST. Více o těchto službách na [www.cebia.cz](http://www.cebia.cz). Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

**Cebia, spol. s r.o.**  
BB Centrum, budova Alpha  
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4  
Tel.: 222 207 207  
IČ - 18628443, DIČ - CZ18628443

## SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

### ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,  
servisních záznamů, poškození

[www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-R151-19-0000139/49DE](http://www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-R151-19-0000139/49DE)



### PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace  
a odhlášení vozidla v zahraničí

[www.cebia.cz/PROVIN](http://www.cebia.cz/PROVIN)




### DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

[www.cebia.cz/VINTEST](http://www.cebia.cz/VINTEST)



VIN (identifikační číslo vozidla):	<b>U5YFF24427L006307</b>
Tovární značka:	<b>KIA</b>
Model vozidla:	<b>CEE'D</b>
Rok první registrace dle tech. průkazu:	<b>2007</b>
Stav tachometru:	<b>207 900</b>



Tento výpis je pouze informativní. Poskytnuté informace se řídí "Všeobecnými podmínkami pro používání systému Cebia REPORT".