


SIMPLY CLEVER



ŠkodaAuto SERVICEPLAN



Fahrzeug-Daten

| | | |
|--|--|--------------|
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. |   TMBGE61Z08B023601 BMM | |
| Typbeschreibung | 1Z534C OCT. COM | DPF L&K |
| Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode | KMX 9598 | ZC 103KW BMM |
| Mehr-Ausstattung | E0A 1D2 5SL 5RQ 1KF 6FB 1AT 3FE 1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3NW 3QT 4X3 4A4 8L5 JOL 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM 7Q0 8AK 8QL 8X1 4K3 B01 G07 QNO 3L4 9P1 7X2 9W4 8WD 7A0 3GN Q01 7GG L59 7P1 FOA 3S2 2UC | |

Datum der Fahrzeugübernahme:

11/01/08

Autoglobe GmbH
 Skoda - Service - Partner
 Hdl. Nr.: 5210490
 92436 Bruck
 Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 24.06.03

km-Stand: 23608

11.10.20

| Durchgeführt wurde: | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich | | |
| alle 30 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| alle 60 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService

Automobile: M...
 609756
 Bernhardstraße 6
 04315 Leipzig-Reudnitz
 Telefon 03 41/6 86 53 30
 Skoda-Servicepartner




BA05196/83.01

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11.10.20

Datum: 06.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 05.07.11

km-Stand: 47827

Durchgeführt wurde:

| | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich | | |
| alle 30 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 60 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: el. Anzeige

Datum: 07/13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 22/01/2013

km-Stand: 82603

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet

Inspektions-Service

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:

Böge GmbH
 Kleinpörsnaer Anger 8 | Telefon: 034291 21133
 04319 Leipzig | Fax: 034291 21134
 info@boege-gmbh.de | www.boege-gmbh.de

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

Karten-Nr. AC 037349



-Stand:

Datum:

SIA

Service-Intervall-Anzeige)

Ihre Mobilität
 Nur in Verbindung mit Ihrer gültigen Mobilfunkkarte

24-Stunden-Notruf

0 89 62 75 75 91
 00 49 89 62 75 75 91

Service-Nachweis

Datum: 11/06/2014

km-Stand: 113550

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Zusätzlich

alle 30 000 km ja nein

alle 60 000 km ja nein

alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:



Boege GmbH
 Mechanik · Ölwechsel · Lack
 Kleinpörsner Anger 6 | Telefon: 034291 21133
 04319 Leipzig | Fax: 034291 21134
 info@boege-gmbh.de | www.boege-gmbh.de

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: 51A

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)



Ihre Mobilität
 Nur in Verbindung mit Ihrer gültigen Mobilitätskarte
24-Stunden-Notruf
 +49 (89) 62 75 - 75 91

Karten-Nr. 0097662



- Bremse vorn + hinten komplett erneuert
- Achsmanschette vo. li. innen erneuert

03/12/2015 Zahnriemen + Wasserpumpe erneuert
156763 Km



Boege GmbH
 Mechanik · Ölwechsel · Lack
 Kleinpörsner Anger 6 | Telefon: 034291 21133
 04319 Leipzig | Fax: 034291 21134
 info@boege-gmbh.de | www.boege-gmbh.de

Service-Nachweis

Datum: 03/11/2016 km-Stand: 177683

| Durchgeführt wurde: | ja | nein | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Zusätzlich | | | | |
| alle 30 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| alle 60 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| alle 90 000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Service durchgeführt:

Klientennummer Anger 6
04101 Leipzig
info@boege-gmbh.de
www.boege-gmbh.de

Boege
Service-Intervall-Anzeige

Telefon: 034291 1133
Fax: 034291 1134

Boege des Skoda

Karten-Nr. **58000177**

Ihre Mobilität
Nur in Verbindung mit Ihrer gültigen Mobilitätskarte

24-Stunden-Notruf

0 231 4422-1119
0049 231 4422-1119

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: SIA

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 01/11/2018

km-Stand: 211306

| Durchgeführt wurde: | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzlich | | |
| alle 30 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 60 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Service durchgeführt:

Stempel des Škoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: S/A
 Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)