



# SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBLK7NE4G0064587

CUNA

SESS9X OCT

COM

SCO

RBQ LF9R-1Z1Z HC 135KW CUNA

EOA 1D2 7UF 1BE 1KS 6FG 1AT 7MM

1N3 G10 HW6 4UP L31 B01 3QM 4X3

J2D Q16 8GV



R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung<sup>\*)</sup>

02 / 09 / 2015



Auftraggeber Weber GmbH & Co. KG  
Dr. Heilmann-Straße 11  
04509 Döllschütz  
T 034202 5... F 034202 3099-25

SKODA Partner  
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

*i.A.*

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung\*

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



IST01270554


**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-04-11
Laufleistung	30895 km
Auftragsnummer	6409832
<b>Mob.Nr.:1773508</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Auto-Center Weber GmbH & Co. K Dr.Helmut-Schreyer-Str9 04509 Dellitzsch Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-08-31
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	6405898
Durchgeführt von	Auto-Center Weber GmbH & Co. K Dr.Helmut-Schreyer-Str9 04509 Dellitzsch Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2018-02-03
Laufleistung	112804 km
<b>Aktion 90k1 durchgef.</b>	
Durchgeführt von	Autohaus Schandert GmbH Dresdener Straße 41 06886 Wittenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-07-24
Laufleistung	88070 km
Auftragsnummer	145298
<b>Mob.: 1/2.199.066</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Schandert GmbH Dresdener Straße 41 06886 Wittenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-11-22
Laufleistung	59752 km
Auftragsnummer	136385
<b>Mob.-Nr.: 1934594</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl  <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Schandert GmbH Dresdener Straße 41 06886 Wittenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLK7NE4G0064587
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A
Datum der Auslieferung	2015-09-02

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-01
Laufleistung	151060 km
Auftragsnummer	161927
Mob.-Nr.: 1/2.763.103	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li> <li>✓ Bremsflüssigkeits Service</li> <li>✓ Öl f Allradkupplung</li> </ul>
Durchgeführt von	Autohaus Schandert GmbH Dresdener Straße 41 06886 Wittenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-03-06
Laufleistung	118433 km
Auftragsnummer	153716
- Mob.-Nr.: 1/2.438.702	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li> <li>✓ Anhängerkupplung</li> <li>✓ Getriebeöl </li> <li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li> </ul>
Durchgeführt von	Autohaus Schandert GmbH Dresdener Straße 41 06886 Wittenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden  
Betreuende Niederlassung:  
Am Junkerswerk 1, 06847 Dessau-Roßlau  
Tel.: 0340/5505-0 Fax: 0340/5505-250



284965719

Firma WKE Entsorgungs- und Recycling  
GmbH  
Am Wasserwerk 10  
04519 Rackwitz

Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AC Kombilimousine  
Herst. 8004 SKODA (CZ)  
Typ AOM 5E  
Var. 00018 ACCUNAX1  
Vers. SAD6AD6D9003SCML667  
EMI-Kl. 36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
zGM 2129 kg  
EZ 02.09.2015  
FIN TMBLK7NE4G0064587

km-Stand 151060  
Dat.letz.HU nicht vorhanden  
Prüfart 0000324032

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Berichts-Nr. P053892000453  
vom 01.11.2018, 09:22  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
geringe Mängel

**D DZ SF172**

nächste HU fällig November 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Festgestellte Mängel:

an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel  
festgestellt.  
Eine Wiedervorführung ist nicht  
erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und  
angebracht.  
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig  
im November 2020.

-3.1 (GM)  
Frontscheibe Sichtbeeinträchtigung außerhalb  
Fernsichtbereich

\*\*\*\*\*

Ihr Prüferingenieur  
B.Eng. Sebastian Kunze  
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse	Feststellbremse
	Verzögerung	Verzögerung
	m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>
bei Fahrversuch	8.8	3.5

Systemdaten Stand: 4.16.1

Quittung Nr. 5389200000000352

Pers. Nr. 045158

Leistungsdatum 01.11.2018

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	100,81	EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung		
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
USt-IdNr. DE811297970	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	10,40	EUR
	Gesamtbetrag ohne MwSt		94,45 EUR
	MwSt 19%		17,95 EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt		112,40 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation