




1.1 Serviceplan

Golf, Golf GTI, Golf Plus, Touran,
Passat, Passat Variant, Eos, Tiguan,
Scirocco, Passat CC





Fahrzeugdatenträger

Service-Information

Fahrzeugdaten



1T2T61 TOURAN 2.0 DPF TREND
KNR LA7W

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B0A | CJB | GOK | HH7 | J1D | D7N |
| - | 1AT | 1GB | 2ZB | 1NL | 5RQ |
| | | | | | SSL |
| | | | | | TM0 |
| | | | | | SAY |
| | | | | | SGU |
| | | | | | 8ZG |
| | | | | | QQ1 |

Modell:

amtliches Kennzeichen:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Tag der Ersitzung bzw. Auslieferung:

betreuender Volkswagen Partner:

Service-Berater:

Telefon:

Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüsseln

Dem Fahrzeug lagen bei:

Bordbuch, inkl. Serviceplan

Erstschlüssel

Zweitschlüssel

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft!

Ort: Datum:

Unterschrift des Fahrzeughalters:

| |
|---|
| Dem Fahrzeug lagen bei: |
| Bordbuch, inkl. Serviceplan |
| Erstschlüssel |
| Zweitschlüssel |
| Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft! |
| Ort: Datum: |
| Unterschrift des Fahrzeughalters: |

Datum der Auslieferung: 18. AUG. 2008

Volkswagen AG
 Stempel des Volkswagen Partners
Autoteile Vorbereitung

- A:
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 - Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
 - Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
 - Mehrausstattungen, PR-Nummern



Die Volkswagen Original Austauschteile

Das bekannteste Austauschteil ist der Austauschmotor. Daneben gibt es aber auch Getriebe und vieles Andere mehr.

Diese Austauschteile sind selbstverständlich Volkswagen Original Teile®.

Weil sie den fabrikneuen Teilen ebenbürtig sind, gibt der Volkswagen Partner auch für sie die Gewährleistung. Trotzdem sind diese Teile wesentlich preiswerter, da das Werk die entsprechend

chenden Alteile zurücknimmt und sie neu aufbereitet. Auch für Volkswagen Original Austauschteile sollte die Rechnung des Volkswagen Partners aufbewahrt werden, damit der Beginn der vertraglich vereinbarten Gewährleistung nachgewiesen werden kann.

Wenden Sie sich bitte für nähere Informationen an Ihren Volkswagen Partner. ▶

Das Volkswagen Original Zubehör

Wir empfehlen, für Ihr Fahrzeug Volkswagen Original Zubehör und freigegebenes Volkswagen Zubehör zu verwenden.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Zubehör ausstatten wollen, sollten Sie auf Folgendes achten:

Wir empfehlen Ihnen, für Ihr Fahrzeug Volkswagen Original Zubehör und freigegebenes Volkswagen Zubehör zu verwenden. Für dieses Zubehör wurde die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Ihren Fahrzeugtyp festgestellt. Für die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung von Fremdteilen kann die Volkswagen AG nicht einstehen.

Die Volkswagen Partner bieten für Volkswagen Original Zubehör Gewährleistung nach Einbau bzw. Verkauf. Die Rechnung des Volkswagen Partners sollte aufbewahrt werden, damit der

Beginn der vertraglich vereinbarten Gewährleistung nachgewiesen werden kann.

Wenden Sie sich bitte für nähere Informationen an Ihren Volkswagen Partner.

Zum Zubehör Service gehören auch die qualifizierte Beratung und, auf Wunsch, die fachgerechte Montage.

Darüber hinaus erhalten Sie bei den Volkswagen Partnern selbstverständlich auch die zur Fahrzeugpflege erforderlichen Mittel und alle Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, z. B. Felgen, Batterien und Glühlampen. ▶

Service-Nachweis 1

| | | ja | nein | Zusatzarbeiten – Wechsel von: | ja | nein |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ölwechsel-Service | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QG1) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QC0/QG2) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung; Öl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Luftfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| verwendet | | | | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: | 14.1.2010 22.9.43 | | | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: | | | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | | | | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | 124 / 44792 Autocenter Süd, am Zentrum 3-346 Herren, Münzen | | | LongLife-Mobilitätsgarantie: 124 / 44792 Autocenter Süd, am Zentrum 3-346 Herren, Münzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | Stempel des Volkswagen Partners | | |

Ihre nächsten Service-Ereignisse


| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input type="checkbox"/> Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr oder bei km* |

Service-Nachweise

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen der Volkswagen Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen, welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde.

Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.
Die Longlife-Mobilitätsgarantie gilt bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service.

Service-Nachweis 2

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung; Öl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | <u>06.04.11</u> | | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: | <u>58995</u> | | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | | | | | |

Service-Nachweis 3

| Durchgeführt wurde: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung; Öl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | <u>05.09.2012</u> | | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| km-Stand: | <u>73 131</u> | | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <u>75 661</u> | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | | | | | | LongLife-Mobilitätsgarantie: 124 / 44792 Autoges Südhannover 34346 Hann. Münden | | |

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge | <input checked="" type="checkbox"/> Ihre nächsten Service-Ereignisse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service | Monat Jahr* | <input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) | Monat Jahr* |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input type="checkbox"/> Monat Jahr* | <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service | Monat Jahr* |
| <input type="checkbox"/> oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) | <input type="checkbox"/> Monat Jahr* | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |

Service-Nachweis 4

| Durchgeführt wurde: | ja | nein | Zusatzarbeiten – Wechsel von: | ja | nein |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Brmsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: <u>13.02.2014</u> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LongLife-Motorenöl verwendet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: <u>98020</u> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KFZ-Meisterbetrieb | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Victor-Slotosch-Str. 26 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 60388 Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LongLife-Mobilitätsgarantie: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tel. 06100-3 777 590 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Fischer-Schädler GmbH | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fax 06109 - 3 777 591 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zepelinstraße 13-15 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stempel des KFZ-Meisterbetriebs | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 61118 Bad Vilbel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Teil. 0 61 01 / 52 67-0 Fax 6 40 31 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | www. Fischer-Schädler.de | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Stempel des Volkswagen Partners | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service-Nachweis 5

| Service-Nachweis 5 | | Durchgeführt wurde: | ja | nein | Zusatzarbeiten – Wechsel von: | ja | nein | Zusatzarbeiten – Wechsel von: | ja | nein |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input type="checkbox"/> | Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DSG®; Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input type="checkbox"/> | Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | LongLife-Motorenöl verwendet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: <u>22.04.16</u> | <input type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: <u>122553</u> | <input type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

LongLife-Mobilitätsgarantie:
A U T O H A U S
Fischer-Schädler GmbH
 Zepelinstraße 13-15
 61118 Bad Vilbel
 Tel. 0 61 01 / 52 67-0 Fax 6 40 31
 www. Fischer-Schädler.de
 Stempel des Volkswagen Partners

[Signature]

| Ihre nächsten Service-Ereignisse | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ölwechsel-Service |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Interval-Service |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nach flexibler Service-Intervall-Anzeige |
| <input type="checkbox"/> | Inspektions-Service |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Monat <u>07</u> Jahr <u>2015</u> oder bei km* |

Zusatsumfänge

Monat Jahr
oder bei km*
(*) je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsflüssigkeitswechsel

Monat 07 Jahr 2015
oder bei km*
(*) je nachdem, was zuerst eintritt)

[Signature]

Service-Nachweis 6

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®: Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitstechnikwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: | <i>6/6/16</i> | | | | |
| km-Stand: | <i>146251</i> | | | | |
| Rechnungsnummer: | <i>10000000</i> | | | | |
| Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Service durchgeführt von: | 142 / 21235 | | | | |
| LongLife-Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Doeuster 32 63452 Hanau | | | | | |

Ihre nächsten Service-Ereignisse

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input checked="" type="checkbox"/> Interval-Service | <input type="checkbox"/> Intervall-Service | Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | <input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |

Service-Nachweis 7

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG1) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®: Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitstechnikwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: | <i>27.6.17</i> | | | | |
| km-Stand: | <i>185760</i> | | | | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Service durchgeführt von: | <i>VW</i> | | | | |
| LongLife-Mobilitätsgarantie: Wochenbuchener Straße 7 a 63454 Hanau - Mittelbuchen Stempel des Volkswagen Partners | | | | | |

Ihre nächsten Service-Ereignisse

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input checked="" type="checkbox"/> Interval-Service | <input type="checkbox"/> Intervall-Service | Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | <input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |

Service-Nachweis 8

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input checked="" type="checkbox"/> | ja | nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> | ja | nein |
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QGI) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®: Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Haldex-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: 29.5.19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| km-Stand: 202862 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Oliver Lutz Kfz-Reparaturbetrieb Meisterbetrieb Ankenbücher Straße 1 Mittenwalde 0447 Stempel des Volkswagen Partners | LongLife-Mobilitätsgarantie:. | | | | | | |

Ihre nächsten Service-Ereignisse

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input type="checkbox"/> Intervall-Service | Monat Jahr* |
| <input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel |
| Monat Jahr* km* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) | Monat Jahr |

Service-Nachweis 9

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input checked="" type="checkbox"/> | ja | nein | Zusatzarbeiten - Wechsel von: | <input type="checkbox"/> | ja | nein |
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QGI) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DSG®: Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erdgasbehälter und -leitungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HalDEX-Kupplung: Öl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kraftstofffilter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-Motorenöl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Airfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: 6.3.20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reifendrucksensoren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| km-Stand: 218848 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zahnriemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zündkerzen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife-Mobilitätsgarantie:. | | | | | | |
| | Stempel des Volkswagen Partners | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> Zusatzumfänge |
| <input type="checkbox"/> Intervall-Service | Monat Jahr* |
| <input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige | oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt) |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel |
| Monat Jahr | Monat Jahr |
| oder bei km* | oder bei km* |
| (* je nachdem, was zuerst eintritt) | (* je nachdem, was zuerst eintritt) |

✓

**Wachenbuchener Str. 7a
63454 Hanau
Telefon 06181/79447
Telefax 06181/5799721**

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kfz-Kennzeichen | GÖ JC 396 |
| Kfz-Typ | VW TOURAN |
| Fahrgestellnr. | WVGZZZ1TZ9W030395 |
| Erstzulassung | 15.08.2008 |
| km-Stand | 185760 |
| Kundenbeleg | 995/001 |
| Telefon | 0172/5382359 |
| Monteur | Oliver Lutz |
| Belegdatum | 28.06.2018 |
| Leistungsdatum | 28.06.2018 |

Rechnung Nr. 5904

| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Preis € | USt. | Gesamt € |
|---------------|--|-----------|---------|------|----------|
| AW | INSPEKTION LT. HERSTELLERANGABEN (OHNE ÖLWECHSEL) LUFTFILTER ERS. UND LUFTFILTERKASTEN REINIGEN, POLLENFILTER ERS. UND FRISCHLUFTKASTEN REINIGEN, ALLE FLÜSSIGKEITSSTÄNDE KONTROLLIEREN, SCHEIBENWASCHANLAGE PRÜFEN, BELEUCHTUNG PRÜFEN, SCHEINWERFEREINSTELLUNG PRÜFEN, ALLE RÄDER NACHZIEHEN UND LUFTDRUCK PRÜFEN, MOTOR UND GETRIEBE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, BREMSE UND FAHRWERK KONTROLLIEREN, KEILRIEMEN PRÜFEN, ABGASANLAGE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, KÜHLSYSTEM AUF DICHTHEIT UND FUNKTION PRÜFEN, BELASTUNGSTEST DER BATTERIE DURCHFÜHREN, STOSSDÄMPFER SICHTPRÜFUNG, FROSTSCHUTZGEHALT MESSEN -30°, SERVICEANZEIGE ZURÜCKSETZEN BREMSFLÜSSIGKEIT WECHSELN | 10,00 | 6,25 | V | 62,50 |
| KTS57 | FEHLERSPEICHER AUSLESEN | 1,00 | 15,13 | V | 15,13 |
| CUK 2939 | POLLENFILTER | 1,00 Stck | 24,90 | V | 24,90 |
| C35154 | LUFTFILTER | 1,00 Stck | 24,40 | V | 24,40 |
| 40100 | BREMSFLÜSSIGKEIT | 2,00 Stck | 9,50 | V | 19,00 |

| Nettobetrag | USt. 0 % | USt. 7 % | USt. 19 % | AT-Steuer | Gesamtbetrag |
|--|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 145,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 145,93 € | 0,00 € | |
| V: volle USt E: ermäßigte USt A: Altteile-Steuer o: ohne Steuer | 0,00 € | 0,00 € | 27,73 € | 0,00 € | 173,66 € |

Es bediente Sie: Oliver Lutz
Zahlbar sofort netto

SPARKASSE HANAU
BLZ: 50650023
Kto: 14002729
IBAN: DE03506500230014002729
BIC: HELADEF1HAN
Steuernummer: 02284360155

Datrat Barfond erhalten

urt



Volkswagen Nutzfahrzeuge



CHNUNG
denoriginal

Rechnungs-Nr.:

17071097953

Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Datum (= Tag der Lieferung): **12.02.2019**

Kunden-Nr.: **17747609**

Abnehmer-Gruppe: **80**

Auftrags-Nr.: **2019002314 / 1**

Betriebs-Nr.: **21235**

Seite 1 von 2

| Amtl. Kennzeichen | Typ/ Modellschlüssel | Datum Erstzulassung | Fahrzeug-Ident.-Nr. | Fzg.- Annahmedatum | km-Stand | Serviceberater |
|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------|
| GÖ-JC 396 | 1T2T61 | 15.08.2008 | WVGZZZ1TZ9W030395 | 11.02.2019 | 197488 | Ralf Seip |

Ihre nächste HU/AU ist: 06/2020

| Nr. | Arbeitsposition/ Teilenummer | Bezeichnung | Mit- arbeiter | Einzel- preis | Menge/ Zeit | Steuer- Code | Betrag |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | 19010100 | KÜHLSYSTEM GEPRÜFT | 5074 | | | #3 | 28,53 |
| 2 | 23251938 | Luftfilter aus- u.einbauen | 5074 | | | #3 | 42,80 |
| 3 | 19381700 | Kühlmittel ablassen u.auffüllen | 5074 | | | #3 | 71,33 |
| 4 | 99999999 | Anschlussstutzen/Kühlmittelflansch am Zy | 5074 | | | #3 | 57,06 |
| 5 | 99999999 | Sichtprüfung auf Undichtigkeiten | 5074 | | | #3 | 14,27 |
| 6 | 99999999 | Kühlmittelverlust gereinigt | 5074 | | | #3 | 42,80 |
| 7 | (06)03G121132B | FLANSCH | | 16,80 | 1,00 Stück | #3 | 16,80 |
| 8 | (06)N 90316801 | DICHTRING | | 1,32 | 1,00 Stück | #3 | 1,32 |
| 9 | (06)1K0825951 | SCHRAUBE | | 1,32 | 3,00 Stück | #3 | 3,96 |
| 10 | (06)G 013DS | Kuehlzusatz G 013 | | 8,93 | 3,00 Stück | #3 | 26,79 |
| 11 | (06)G 052000S0 | DEST.WASSE | | 0,22 | 30,00 Stück | #3 | 6,60 |
| Gesamtbetrag (netto): | | | | | | | 312,26 |

(06) Volkswagen Original Teil ® / Zubehör

Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ihr Serviceberater, Herr Seip, dankt für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an die Rechnungslegung im Haus 06181 - 9009-5000.

Zwischensumme

312,26

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringens. Ggf enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| Volkswagen Automobile Frankfurt | Donaustr. 32 63452 Hanau UST.-IdNr. DE248508758 | Telefon +49 (0) 6181 9009-5000 Telefax +49 (0) 6181 9009-5918 Email info@volkswagen-frankfurt.de Internet www.volkswagen-frankfurt.de | Bankverbindung Volkswagen Bank Braunschweig Kto. Nr. 68 000 444 11 BLZ 2702 0000 IBAN: DE 90270200006800044411 BIC: VOWADE2BXXX | Bei Rückfragen bitte Rechnungs- und Konto-Nr. angeben. Bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises bleibt der Kaufgegenstand Eigentum des Verkäufers. | Sitz: Frankfurt/Main AG Frankfurt HRB 76902 Geschäftsführer: Torsten Bugla |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|

Bez. 24.06.19

Wachenbuchener Str. 7a
63454 Hanau

Telefon 06181/79447
Telefax 06181/5799721

| | |
|-----------------|------------------|
| Kfz-Kennzeichen | GÖ JC 396 |
| Kfz-Typ | VW TOURAN |
| Fahrgestellnr. | WVGZZ1TZ9W030395 |
| Erstzulassung | 15.08.2008 |
| km-Stand | 203084 |
| Kundenbeleg | 995/003 |
| Telefon | 0172/5382359 |
| Monteur | Oliver Lutz |
| Belegdatum | 21.06.2019 |
| Leistungsdatum | 21.06.2019 |

Rechnung Nr. 6243

| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Preis € | USt. | Gesamt € |
|---------------|--|-----------|---------|------|----------|
| 004 | TÜV-DURHSICHT | 1,00 | 15,97 | V | 15,97 |
| 003 | TÜV-ABNAHME | 1,00 | 56,60 | o | 56,60 |
| 001 | AU-SERVICE DURCHFÜHREN NACH PAR. 47A | 1,00 | 56,60 | V | 56,60 |
| 4220 | REIFEN WUCHTEN ALU, 1 REIFEN VON FELGE ABMONTIEREN UND VENTIL ERSETZEN | 1,00 | 30,00 | V | 30,00 |
| 214 | VENTIL PKW | 1,00 Stck | 2,50 | V | 2,50 |

| Nettobetrag | USt. 0 % | USt. 7 % | USt. 19 % | AT-Steuer | Gesamtbetrag |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| 161,67 € | auf: | 56,60 € | 0,00 € | 105,07 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € | 19,96 € | 0,00 € <u>181,63 €</u> |

V: volle USt E: ermäßigte USt A: Altteile-Steuer o: ohne Steuer

Es bediente Sie: Oliver Lutz
Zahlbar sofort netto

SPARKASSE HANAU
BLZ: 50650023
Kto: 14002729
IBAN: DE03506500230014002729
BIC: HELADEF1HAN
Steuernummer: 02284360155

Touran

Wachenbuchener Str. 7a
63454 Hanau
Telefon 06181/79447
Telefax 06181/5799721

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kfz-Kennzeichen | GÖ JC 396 |
| Kfz-Typ | VW TOURAN |
| Fahrgestellnr. | WVGZZZ1TZ9W030395 |
| Erstzulassung | 15.08.2008 |
| km-Stand | 202862 |
| Kundenbeleg | 995/002 |
| Telefon | 0172/5382359 |
| Monteur | Oliver Lutz |
| Belegdatum | 31.05.2019 |
| Leistungsdatum | 31.05.2019 |

Rechnung Nr. 6223

| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Preis € | USt. | Gesamt € |
|---------------|---|-----------|---------|------|----------|
| AW | INSPEKTION LT. HERSTELLERANGABEN MOTORÖL MIT FILTER WECHSELN, POLLENFILTER ERS. UND FRISCHLUFTKASTEN REINIGEN, ALLE FLÜSSIGKEITSSTÄNDE KONTROLLIEREN, SCHEIBENWASCHANLAGE PRÜFEN, BELEUCHTUNG PRÜFEN, SCHEINWERFEREINSTELLUNG PRÜFEN, ALLE RÄDER NACHZIEHEN UND LUFTDRUCK PRÜFEN, MOTOR UND GETRIEBE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, BREMSE UND FAHRWERK KONTROLLIEREN, KEILRIEMEN PRÜFEN, ABGASANLAGE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, KÜHLSYSTEM AUF DICHTHEIT UND FUNKTION PRÜFEN, BELASTUNGSTEST DER BATTERIE DURCHFÜHREN, STOSSDÄMPFER SICHTPRÜFUNG, FROSTSCHUTZGEHALT MESSEN -35°, SERVICEANZEIGE ZURÜCKSETZEN | 12,00 | 6,37 | V | 76,44 |
| 1829 | MOTORÖL 5W/30 | 4,30 Stck | 20,30 | V | 87,29 |
| 8923 | SCHRAUBE ÖLWANNE | 1,00 Stck | 2,75 | V | 2,75 |
| 457429192 | ÖLFILTER | 1,00 Stck | 12,85 | V | 12,85 |
| 987432397 | POLLENFILTER | 1,00 Stck | 24,95 | V | 24,95 |

bezahlt
05.06.19

| Nettobetrag | USt. 0 % | USt. 7 % | USt. 19 % | AT-Steuer | Gesamtbetrag |
|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 204,28 € | auf: 0,00 € | 0,00 € | 204,28 € | 0,00 € | <u>243,09 €</u> |

V: volle USt E: ermäßigte USt A: Altteile-Steuer o: ohne Steuer

Es bediente Sie: Oliver Lutz
Zahlbar sofort netto

SPARKASSE HANAU
BLZ: 50650023
Kto: 14002729
IBAN: DE03506500230014002729
BIC: HELADEF1HAN
Steuernummer: 02284360155

Bez. 13.03.2020

Wachenbuchener Str. 7a
63454 Hanau

Telefon 06181/79447
Telefax 06181/5799721

| | |
|-----------------|------------------|
| Kfz-Kennzeichen | GÖ JC 396 |
| Kfz-Typ | VW TOURAN |
| Fahrgestellnr. | WVGZZ1TZ9W030395 |
| Erstzulassung | 15.08.2008 |
| km-Stand | 218848 |
| Kundenbeleg | 995/004 |
| Telefon | 0172/5382359 |
| Monteur | Oliver Lutz |
| Belegdatum | 09.03.2020 |
| Leistungsdatum | 09.03.2020 |

Rechnung Nr. 6478

| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Preis € | USt. | Gesamt € |
|---------------|--|-----------|---------|------|----------|
| AW | INSPEKTION LT. HERSTELLERANGABEN MOTORÖL MIT FILTER WECHSELN, POLLENFILTER ERS. UND FRISCHLUFTKASTEN REINIGEN, ALLE FLÜSSIGKEITSSTÄNDE KONTROLLIEREN, SCHEIBENWASCHANLAGE PRÜFEN, BELEUCHTUNG PRÜFEN, SCHEINWERFEREINSTELLUNG PRÜFEN, ALLE RÄDER NACHZIEHEN UND LUFTDRUCK PRÜFEN, MOTOR UND GETRIEBE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, BREMSE UND FAHRWERK KONTROLLIEREN, KEILRIEMEN PRÜFEN, ABGASANLAGE AUF DICHTHEIT PRÜFEN, KÜHLSYSTEM AUF DICHTHEIT UND FUNKTION PRÜFEN, BELASTUNGSTEST DER BATTERIE DURCHFÜHREN, STOSSDÄMPFER SICHTPRÜFUNG, FROSTSCHUTZGEHALT MESSEN -35°, SERVICEANZEIGE ZURÜCKSETZEN | 12,00 | 6,50 | V | 78,00 |
| AW | BREMSFLÜSSIGKEIT WECHSELN | 4,00 | 6,50 | V | 26,00 |
| KTS57 | FEHLERSPEICHER AUSLESEN | 1,00 | 19,33 | V | 19,33 |
| 1829 | MOTORÖL 5W/30 | 4,30 Stck | 20,30 | V | 87,29 |
| 8923 | SCHRAUBE ÖLWANNE | 1,00 Stck | 2,75 | V | 2,75 |
| HU 719/7X | ÖLFILTER | 1,00 Stck | 12,50 | V | 12,50 |
| 37432397 | POLLENFILTER | 1,00 Stck | 24,70 | V | 24,70 |
| 40100 | BREMSFLÜSSIGKEIT | 2,00 Stck | 10,76 | V | 21,52 |

| Nettobetrag | USt. 0 % | USt. 7 % | USt. 19 % | AT-Steuer | Gesamtbetrag |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 272,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 272,09 € | 0,00 € | 323,79 € |

V: volle USt E: ermäßigte USt A: Altteile-Steuer o: ohne Steuer

Es bediente Sie: Oliver Lutz
Zahlbar sofort netto

SPARKASSE HANAU
BLZ: 50650023
Kto: 14002729
IBAN: DE03506500230014002729
BIC: HELADEF1HAN
Steuernummer: 02284360155