

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0707830697
Datum aktivace kuponu:	26. 06. 2024 18:56:55
Platnost do:	26. 07. 2024 18:56:55

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAP6NHXJ4545019

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
RAPID

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
70 kW


Objem
999 ccm

Datum výroby
16. 01. 2018





Datum 1. registrace
19. 01. 2018

2. Kontrola najetých kilometrů


Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 16. 01. 2018 Stáří vozidla: 6 let 5 měsíců Barva vozidla: Vnější barva Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
leden		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 19. 01. 2018 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19. 01. 2018 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BILÁ			
leden		 Česko	Vystavení technického průkazu
srpen	20 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly: 21. 08. 2018 Číslo protokolu: CZ-3234-18-08-1311			
srpen	20 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
říjen	20 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly: 01. 10. 2018 Číslo protokolu: CZ-3234-18-10-0074			
2019	říjen	32 000 km	 Česko Záznam tachometru
2020	říjen	39 500 km	 Česko Záznam tachometru

2021

září	46 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	47 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 28. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3520-21-12-1035

prosinec	47 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	-----------	---	--------------

Datum kontroly: 28. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-550813-21-12-0247

2023

leden	50 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	53 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 20. 12. 2023
Číslo protokolu: CZ-3537-23-12-0628

prosinec	53 500 km	 Česko	Měření emisí
----------	-----------	---	--------------

Datum kontroly: 20. 12. 2023
Číslo protokolu: CZ-550813-23-12-0076

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 26. 06. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 26. 06. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 06. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 06. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA RAPID(NH34MD) 1.0 TSI 70kW Style DSG
Motor	CHZB; 999 ccm; 1,00 L; 70 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,5 / 4,1 / 4,6
Převodovka	SSS; automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blikáčů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
System řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikače a denní svícení

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 2,270:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,530:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,120:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,180:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,950:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,170:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ200-7F, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,800 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Standardní vybavení

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 86, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Standardní vybavení

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: chrom a kůže na hlavici řadící páky, chromovaná přístrojová deska a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Pakety**

Paket Dynamic

Style PLUS

Bezpečnost

Driver Alert – asistent rozpoznání únavy řidiče

Funkčnost

Light Assist

Tažné zařízení s odnímatelnou hlaví

Tempomat s omezovačem rychlosti

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekorační lišty Piano Black

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Volitelná výbava

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací (včetně mapového podkladu), Apple konektivita, Bluetooth a ŠKODA Surround

SmartLink Plus

Ostatní

Zadní stěrač Aero s ostřikovačem

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 06. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	19.01.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	19.01.2018
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	RAPID
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CHZ
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	70.0
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	999.0
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolená (kg)	1664
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1664

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4483

Technický popis - rozšířený

Šířka celková (mm)	1706
Výška celková (mm)	1461
Rozvor (mm)	2589
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2664/2664
Ráfky náprava 1	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 1	5JX14 ET35; 175/70 R14 84T
Ráfky náprava 2	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 2	5JX14 ET35; 175/70 R14 84T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66.0
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	5.5/4.1/4.6
Další záznamy	ROZCHOD: 1441 / 1478 CO2: 128/95/107 g/km [Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 128/95/107 g/km ROZCHOD: 1 441/1 478 #D.2: NH; AACHZB; NFD7FD7CW001STN761SK #V.9b: 2016/646W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: 17 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1500 mm Náprava 1: max.1463 mm #20-21: 185/60 R15 84H 6Jx15 ET38; 215/40 R17 87V 7Jx17 ET46; 215/45 R16 86H 7Jx16 ET46; 185/60 R15 88H M S 6Jx15 ET38 #12: max 4589 #14: max 1488 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	107

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1



Foto


Datum pořízení inzerátu

22. 08. 2018

Inzerovaný nájezd

20 489 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.